

**Bogense Forsyningselskab**  
 Fynsvej 5  
 5400 Bogense  
 Att.: Peter Lind

**Rapportnr.:** AR-16-CA-00428438-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00428438  
**Kundenr.:** CA0004432  
**Modt. dato:** 31.05.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Tyrekrogværket - DGU 127.0310 - V01100002 / 4423000204  
**DGU-nr:** 127.310  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 31.05.2016 kl. 11:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 31.05.2016 - 02.06.2016

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80292850	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Total-P	0.18	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458,DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

02.06.2016

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør