

**Bogense Forsyningsselskab**  
**Fynsvvej 5**  
**5400 Bogense**  
**Att.: Peter Lind**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23012628-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23012628  
**Kundenr.:** CA0004432  
**Modt. dato:** 10.02.2023

## Analyserapport

|                           |                                                                     |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Tyrekrogværket - Kristianslundsvej 2, Køkken - 80982 - / 4423000295 |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Kristianslundsvej 1, 5400 Bogense                                   |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A parametre                                     |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 10.02.2023 kl. 10:45                                                |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W                                        |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 10.02.2023 - 14.02.2023                                             |  |  |

| <b>Prøvemærke:</b>                | Badeværelse       |            |                |      |      |                                                                  |                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lab prøvenr:                      | 835-2023-81232372 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                           | n) Urel (%)          |
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |      |                                                                  |                      |
| Farvetal, Pt                      | 3.4               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                                    | A 15                 |
| Turbiditet                        | 0.06              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                          | A 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |      |                                                                  |                      |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                  | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                  | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | 7                 | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                                    | A 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |      |                                                                  |                      |
| Jern (Fe)                         | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | SM 3120 ICP-OES                                                  | A 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |      |                                                                  |                      |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) |                      |
| pH                                | 7.5               | pH         |                | 7    | 8.5  | DS/EN ISO 10523:2012                                             |                      |
| Prøvetagning uden flush           | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5                                      |                      |
| Vandtemperatur                    | 11.7              | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                             |                      |
| Ledningsevne ved 20°C             | 480               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                      |                      |
| Prøvens lugt                      | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                  |                      |
| Prøvens smag                      | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                  |                      |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense  
Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Bogense Forsyningsselskab  
Fynsvej 5  
5400 Bogense  
Att.: Peter LindRapportnr.: AR-23-CG-23012628-01  
Batchnr.: EUDKVE-23012628  
Kundenr.: CA0004432  
Modt. dato: 10.02.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Tyrekrogværket - Kristianslundsvej 2, Køkken - 80982 - / 4423000295  
**Udtagningsadresse:** Kristianslundsvej 1, 5400 Bogense  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 10.02.2023 kl. 10:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W  
**Analyseperiode:** 10.02.2023 - 14.02.2023

**Prøvemærke:** Badeværelse

| Lab prøvenr: | 835-2023-81232372 | Enhed | Kravværdier **<br>Min. Max. | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|--------|----------|

14.02.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.